

云南五龙汽车有限公司（原云南美的客车生产基地一期工程）项目

环境影响补充报告第一次信息公示

由于建设内容较原批准的环评报告发生了变化，环境保护管理部门根据《中华人民共和国环境影响评价法》二十四条：“建设项目的环评文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件”的规定，要求项目编制环境影响评价补充报告。

为推进和规范环境影响评价活动中的公众参与，做好云南五龙汽车有限公司（原云南美的客车生产基地一期工程）项目环境影响补充报告的公众参与工作，根据《环境影响评价法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《环境影响评价公众参与暂行办法》、《行政许可法》、《全面推进依法行政实施纲要》、

《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》等法律和法规性文件有关公开环境信息和强化社会监督的规定，将云南五龙汽车有限公司（原云南美的客车生产基地一期工程）项目环境影响补充报告第一次信息予以公示，公示内容如下：

一、工程概况

项目名称：云南五龙汽车有限公司（原云南美的客车生产基地一期工程）项目

项目建设地点：昆明市高新区昌源北路 1388 号

项目建设性质：新建

项目概况：云南五龙汽车有限公司的前身云南美的客车有限公司，在云南省昆明市高新区昌源北路 1388 号，建设占地约为 20hm² 的大中型客车生产基地。原有项目为年产 8~12m 大中型客车 3000 辆。原项目定员 1200 人，项目生产工作制度为单班制，年工作 236d，每天 8h。2004 年 7 月 8 日由环保行政主管部门昆明市环境保护局作出了环评批复，获得批文（昆环保复【2004】134 号）文《关于云南美的客车生产基地一期工程项目环境影响评价报告书的批复》，项目于 2005 年 10 月竣工，但至今未进行“三同时竣工验收”。

2015 年 5 月，云南五龙汽车有限公司在原址原厂房车间内，在不扩大同类别产品生产能力和增加品种的基础上，对现有车间内的制件、焊装、涂装、总装等车间及整车检测线的胎膜夹具、工装、工艺、生产、检测设备设施进行更新换代、系统升级，实际建造成年生产大中型电动客车 4000 辆的客车整车生产基地，于 2015 年底投产。

二、环境影响评价的工作程序

本项目环境影响评价分为 3 个阶段，即准备阶段、正式工作阶段、报告书编制阶段。

准备阶段：收集、研究有关文件，重点分析项目工程内容变更情况，并进行公众参与的第一次信息公示。

正式工作阶段：进一步做工程分析和环境现状调查，对工程变更内容进行环境影响预测和评价环境影响。正式工作阶段将采取问卷调查、网络公示或其它方式等进行公众参与调查。

报告书编制阶段：汇总、分析第二阶段工作所得的各种资料、数

据，给出结论，完成环境影响报告书的编制，并进行公众参与的第二次信息公示。

三、环境影响评价主要工作内容

在本补充报告中将详细说明项目工程内容变更情况及污染物排放变化情况，并根据变更后的污染物排放变化情况对其进行相关的环境影响分析，针对项目在环境保护方面的问题提出污染防治措施；针对项目的变更情况从环境可行性方面对变更后的项目作出明确结论。

四、征求公众意见的主要事项及方式

为听取社会各界对有关云南五龙汽车有限公司（原云南美的客车生产基地一期工程）项目的环境保护工作的意见和建议，特将本项目环境评价进行公示，征求公众宝贵的想法和建议。

- （1）公众对于本项目是否认可；
- （2）公众就本项目建设对周围环境影响的意见；
- （3）公众对本项目环境保护工作的建议。

征询方式：

各界人士和机关团体可以通过信件、电话、传真和电子邮件等形式与建设单位（云南五龙汽车有限公司）或环评单位（昆明市环境科学研究院）联系，我们将认真记录和耐心回答每位人士和每个机关团体提出或反映的有关问题。

公示时间：

2016年3月15日~2016年3月25日，提出或反映有关问题的时间为本次信息公示之日起的10天（工作日）内。

我们将在本项目环评、设计、建设、运行各个阶段，充分汲取公众对本项目环境保护的意见和建议，使本项目的环境效益、社会效益和经济效益协调统一，促进我省社会经济和环境保护的全面、协调和可持续发展。

五、建设单位及其联系方式

建设单位：云南五龙汽车有限公司

地址：昆明市高新区昌源北路 1388 号

联系人：劳工

电话：0871-68331603

电子邮件：yn_wulong@126.com

六、环境影响评价单位及其联系方式

环评单位：昆明市环境科学研究院

地址：昆明市新闻南路 23 号

联系人：陈工

电话：0871-64108563

电子邮件：dcszxb@163.com

特此公告。

云南五龙汽车有限公司

昆明市环境科学研究院

二〇一六年三月十五日